

## Linii directoare privind obligațiile de verificare la livrarea de produse colorate în cadrul obligației de inspecție și notificare (§ 377 HGB)

Pe baza exemplului produselor colorate (printre altele, vopsele, lacuri, tencuieli colorate în fabrică sau prin stații de colorare), adică verificarea asociată a nuanței înainte de prelucrare, am dori să specificăm tipul și sfera obligațiilor dvs. de verificare, respectiv să facem recomandări pentru practica dvs. de zi cu zi.

Direct după **livrarea mărfurilor** ar trebui să efectuați următoarele verificări:

- Controlul avizului de însoțire a mărfii cu compararea containerelor/ambalajelor (în special cantitatea)
- Controlul etichetei (etichetelor) containerului: Produsul corect? Specificația corectă a nuanței?
- Control pentru identificarea deteriorărilor vizibile ale containerului/ambalajului

De îndată ce **începe prelucrarea**, ar trebui să efectuați, printre altele, următoarele verificări:

1. Controlul containerului deschis:
  - Tendința culorii: Nuanța corectă? Inspecție vizuală în stare umedă!
  - Miros
  - Alte anomalii
2. Control la prelucrarea materialului pe o primă zonă parțială (aprox. 1 m<sup>2</sup>):
  - Nuanța corectă? Compararea **nuanței uscate** pe zona parțială cu proba de culoare, cu cartonașul de nuanță (desigur, persoana care verifică trebuie să știe nuanța).
  - Consistență
  - alte anomalii

În caz de anomalii sau abateri de la livrarea țintă (de exemplu, abateri de nuanță) sau de la calitatea obișnuită, prelucrarea materialului în cauză trebuie (mai întâi) oprită și furnizorul trebuie informat **imediat** precizând detaliile (notificarea unui defect în temeiul § 377 para. 1 HGB).